

Termómetros » Tipo PT100 » HIBOK 190A
Multi-Termómetro, PT100 + Termopares
+Data Logger + RS232



Multi-Termómetro profesional con sensor tipo PT-100 y de Termopares K/J/T/R/E/S/N. También función Data-Logger para grabación de datos en memoria interna y salida RS232 para conexión y volcado de datos. Dispone de dos canales de entrada para termopares, un canal de entrada para PT100 y un canal de entrada con señal de 2000mV. Resolución centesimal en medidas de PT100. Dispone también de función de alarma entre sus características principales y es totalmente configurable por el usuario. Recomendable para el profesional de la temperatura, por su amplio rango de funciones, medidas y excelente precisión.

Características:

	H190A
Termómetro digital LCD de triple display y 4 ½ dig.	•
Termómetro PT100 (termo resistencias)	•
Termómetro de Termopares K/J/T/E/R/S/N	•
Canal entrada para señal en mV	•
Data Logger (memoria interna)	•
Salida RS232 para conexión a ordenador	•
Conexión de cualquier sonda PT100 del mercado	•
Conexión de cualquier sonda termopar del mercado	•
Modo max, min, retención (Hold), alarmas(Hi-Lo)	•
Medida en ° C , ° F, auto apagado	•
Dos canales de medida: termopares T1, T2, y T1-T2	•
Medida simultánea en pantalla de los dos canales	•
Fehca y Hora para control de tiempo en las medidas	•
Gran display con iluminación y símbolos en pantalla	•
salida RS232 para conexión a ordenador	Si
Manejable y fácil de usar	•
Selección de rango: auto y manual	•

Cód. 417



Especificaciones:

Medidas de TEMPERATURA	
Rango para termo resistencia PT-100	-200° C a 800° C
PT100 Resolución / Precisión	0.01°/ 0.1°/ 1° C / ±(0.05%) + 0.2° C
Rango para termopar K	-200° C a 1767° C
Rango para termopar J	-210° C a 1200° C
Rango para termopar T	-200° C a 400° C
Rango para termopar E	-210° C a 1000° C
Rango para termopar R/S	de 0° C a 1767° C
Rango para termopar N	-50° C a 1300° C
Resolución / Precisión	0.1° / 1° C / ± (0.05%) + 0.3° C
Otras especificaciones	
Conexión de sondas PT-100	Tipos: PT385/PT3916/Pt3926
Controlado por microprocesador	
Normas	CE
Alimentación	1 bat. de 9V (6F22)
Tamaño	192 x 91 x 52.5 mm
Peso	435g.(con bat.)

Accesorios Incluidos:

- Batería
- 2 sondas termopar K, cable de 1mt.(-40°C+225° C)
- Cable co-axial con conector Mini Din (para PT100)
- Cable RS232 + CD
- Protector de goma
- Instrucciones en castellano

Accesorios Opcionales:

- Cualquier sonda tipo PT100 y termopar del mercado

Fabricante:
HIBOK